

L.p.	Rodzaj wagi	Producent	Znak fabryczny	Nr fabryczny	Klasa dokładności	Lokalizacja
1	Nieautomatyczna	Progress-Wagi	TW-320R	3236173	III	Terminal CARGO
2	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31747	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
3	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31228	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
4	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31472	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
5	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31490	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
6	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31471	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
7	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	30912	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
8	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31743	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
9	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31486	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
10	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31487	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
11	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31491	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
12	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31231	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
13	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31216	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
14	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31493	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
15	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31494	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
16	Nieautomatyczna	Atrax	OP-960+	31212	III	Terminal Pasażerski. Strefa Check-in
17	Nieautomatyczna Na monety	Axis	B150	7642	III	Terminal Pasażerski. Strefa ogólnodostępna
18	Nieautomatyczna	CAS	DB-1H	1011111214	III	Terminal Pasażerski. Strefa „Bagaż zagubiony”
19	Nieautomatyczna	Radwag	WPT150	141994/05	III	Terminal Pasażerski. Strefa „Bagaż zagubiony”
20	Nieautomatyczna	Radwag	WPT150	139962/05	III	Terminal Pasażerski. Sortownia
21	Nieautomatyczna	K-PZ Waagen	KPZ 51E-7	80516	III	Terminal Cargo